RESETEO IMPRESORAS BROTHER HL 2130/2240/2270

Los pasos deben hacerse seguidos, sin esperas, de lo contrario el procedimiento debe repetirse desde cero para su correcto funcionamiento.

1- Encender la impresora.
2- Abrir la puerta delantera.
3- Apagar la impresora.
4- Mantener presionado botón verde.
5- Encender la impresora.
6- Soltar botón verde.
7- Pulsar 2 veces botón verde.
8- Esperar 4 segundos.
9- Pulsar 5 veces botón verde.
10- Esperar parpadeo luz error.
11- Cerrar puerta delantera.
12- Apagar impresora.
13- Esperar 4 segundos.
14- Encender impresora.

>Éste procedimiento deberá repetirse cada vez que la impresora marque “Toner”

Milerprint
Reciclado de cartuchos