



INSTRUCCIONES DE CALIBRACIÓN CIS AD-450

1. Mantenga el equipo encendido.



2. Coloque el papel blanco en la máquina, de la siguiente manera:




3. Después de poner el papel blanco, Presione "MODE", la contraseña Es "MODE", "CUR", "RPT", "OK", Presionar uno por uno.

4. Utilice el cursor para seleccionar el numero 4 y pulse el botón ENTER para confirmar. La CALIBRACIÓN se iniciará de forma automática.

SETTINGS	
MENU	1.Adjustments
	2.Time & Date
	3.Version
	▶ 4.CIS Calibration
	5.Factory Reset
OK- Continue/ Set-Save/ (+/-) -Move/ Batch-Back	

5. En el momento en el que finalice la CALIBRACIÓN, se mostrará en la pantalla «OK ! «Please Restart».



6. Apague el equipo.



7. Retire el papel blanco



Su contadora de billetes ya está CALIBRADA.